



Выключите питание машины перед заменой лапки.

* отметки (A, B и C) на краю лапки показывают положение игл и на них можно ориентироваться направляя ткань.

Шитье плоским швом

Загните край ткани на изнанку и прогладьте утюгом. Нарисуйте мелком линию (D) на лицевой стороне ткани, чтобы отметить край подгиба.

Положите материал так, чтобы левая игла была чуть левее отмеченной линии (E).

Опустите прижимную лапку. Шейте аккуратно, ориентируясь на отмеченную линию.

Когда закончите шить, поднимите прижимную лапку и уберите ткань. Уберите кончики нитей на изнаночную сторону и свяжите их вместе.

Шитье трубчатых изделий.

Снимите расширительный столик. Прошейте подгибку, как описано выше. Когда дойдете до начала строчки, продолжите шить поверх шва еще 4-5 см. Отрежьте нитки в начале и конце шва.